F.T. S.p.A.
Sede legale: Via Cisa, 81 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Sede operativa: Via Enzano, 22 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. +39 0522/680424 - 680425 - Fax +39 0522/680386
e-mail: info@ftspa.it Sito: www.ftspa.it
P.IVA 01404710350 Cap. Soc. € 200.000,00 I.V.
R.E.A. RE183427 - Reg. Imprese RE19643 - EXPORT RE015011

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE (UNI EN 14122-3)

RAPID 1 AUTOPORTANTE INCLINATO

Il parapetto **RAPID 1 AUTOPORTANTE INCLINATO** consente di evitare le perforazioni sull'edificio. Questo sistema è la soluzione ideale per mettere in sicurezza coperture e terrazze quando è tecnicamente impossibile effettuare saldature o forature sulla copertura. I tappetini resistenti, sotto i contrappesi in calcestruzzo, consentono di mantenere le proprietà impermeabili della copertura evitando il contatto diretto parapetto-copertura. FT S.p.A garantisce che il suddetto parapetto è realizzato in conformità alle seguenti specifiche:

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Altezza massima sommità del corrimano: 1100 mm
- Interasse tra montanti: 1500 mm

ELEMENTI COSTITUTIVI

- Montante inclinato
- Corrimano
- Saetta 1300 mm
- Corrente intermedio
- Profilato a T
- Base autoportante
- Contrappeso in cemento
- Soletta resiliente
- Soletta resiliente contrappeso in cemento
- Vite autofilettante Ø4,8x25
- Vite autofilettante Ø4,8x35
- Vite autofilettante Ø6,3x80
- Zoccolo

RIFERIMENTI

Il parapetto con montanti inclinati di 30° viene testato secondo la metodologia di prova descritta nella norma UNI EN ISO 14122-3:2007 su un elemento di parapetto composto da 3 luci da 1500 mm su 3 campioni differenti. Il parapetto rispetta inoltre i requisiti della normativa NFE 85-015:2008.

CONFORMITA'

Pertanto, il parapetto **RAPID 1 AUTOPORTANTE INCLINATO** è conforme alle normative sopra indicate. Descrizione dettagliata nel rapporto di prova N° AT5791764-2.

Gli stessi risultano conformi alle Norme Tecniche sulle Costruzioni - NTC 2008 - per carichi variabili cat. H1. Descrizione dettagliata nel rapporto di prova N°2589/O/P del 19/10/2016.